

ЦІЛІ

ВП «Атомремонтсервіс» з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління на 2018 рік

Відповідно до встановлених наказом від 02.01.2018 № 1 завдань для ВП АРС на 2018 рік, з метою удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління (безпеки, якості, екології, охорони праці та здоров'я), в інтересах забезпечення безпеки ВП АРС встановлює у 2018 року такі цілі:

№	Цілі (завдання)	Шляхи досягнення цілей	Очікувані результати	Відповідальні
1.	Розвивати культуру безпеки	– реалізація ПМ-Д.38.002-17 «Программа конкретных действий, направленных на повышение уровня культуры безопасности в ОП АРС» на 2017-2018 гг»	Стан культури безпеки не нижче досягнутого за попередній рік	НТЦ, керівники підрозділів
2.	Виконати «Програму аудитов ОП АРС на 2018 год» ПМ-Д.31.001-18 (наказ ВП АРС від 26.01.2018 № 40)	– своєчасна організація та результативне проведення внутрішніх аудитів, досягнення мети аудиту	100%	ВЗЯ, СОППБіВН
3.	Виконати «План робіт зі стандартизації ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 р.» (наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 01.03.2018 № 236)	– щомісячний аналіз виконання плану; – своєчасне розроблення, внесення змін та перевірка нормативних документів	97%	ІЦ
4.	Виконати перегляд виробничої документації ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно з «Графіком... на 2018р. та січень 2019 р.» (наказ ВП АРС від 28.12.2017 № 566)	– щомісячний аналіз виконання графіка; – своєчасне розроблення, внесення змін та перевірка виробничих документів	90%	ІЦ
5.	Виконати перегляд виробничої документації ВП АРС згідно з «Графіком ... на 2018р.» (наказ ВП АРС від 24.11.2017 № 503)	– щомісячний аналіз виконання графіка; – своєчасне розроблення, внесення змін; – перевірка документів	90%	Керівники підрозділів, ВЗЯ
6.	Пройти наглядовий аудит ІСУ ВП АРС у 2018 році	– виконання рекомендації за попереднім аудитом	Підтвердження відповідності ІСУ вимогам стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001	ВЗЯ, СОППБіВН
7.	Забезпечити зменшення утворення небезпечних відходів	– заміна люмінесцентних ламп (які вийшли з ладу чи закінчився термін служби) на лампи, які не містять шкідливих речовин	Заміна люмінесцентних ламп більше 10% на більш економічні	СГіСЗ, СОППБіВН

№	Цілі (завдання)	Шляхи досягнення цілей	Очікувані результати	Відповідальні
8.	Забезпечити мінімізацію доз індивідуального і колективного опромінювання персоналу на основі принципу ALARA	<ul style="list-style-type: none"> – реалізація заходів із зниження рівня опромінення; – підготовка робочих місць; – виконання інструкцій; – забезпечення основними та додатковими ЗІЗ 	Неперевищення встановлених контрольних рівнів опромінення персоналу	Керівники підрозділів, СОППБіВН
9.	Провести навчання, перевірку знань, підвищення кваліфікації працівників ВП АРС з питань охорони праці	<ul style="list-style-type: none"> – дотримання плану-графіка навчання, перевірки знань та підвищення кваліфікації; – допуск до роботи персоналу, що пройшов навчання, перевірку знань й інструктажі 	Виконання планів-графіків навчання на 95%. Запобігання нещасним випадкам	Керівники підрозділів, НТЦ, СОППБіВН
10.	Виконати планові, цільові перевірки стану охорони праці	<ul style="list-style-type: none"> – створення комісій, видання ОРД; – підготовка актів перевірки, приписів, коригувальних заходів; – контроль виконання коригувальних заходів 	Виконання планів-графіків. Оцінка та поліпшення фактичного стану охорони праці згідно з вимогами чинного законодавства з охорони праці	СОППБіВН
11.	Забезпечити ефективну систему аварійної готовності та реагування	<ul style="list-style-type: none"> – реалізація заходів системи аварійної готовності та реагування згідно з затвердженими планами; – постійна підготовка персоналу щодо питань аварійної готовності та реагування (інструктажі, навчання); – оснащення та підтримання в працездатному стані РКЦ 	Запобігання або зменшення впливу на персонал, населення та навколишнє середовище у випадку аварії на АЕС, а також надзвичайної ситуації, що нею спричинена	ВФЗіСР, РКЦ

Директор



В.А. Шикун